


Практическая часть

- 1) На дощечку приклеиваем скотч, для создания глянцевой поверхности, если кулон контур имеет выступающий хвостик то скотч нужно клеить впритык к краю дощечки.



2) Располагаем выбранный кулон, на дощечку.

В центр кулона наливаем небольшое количество смолы.

Распределяем смолу до всех поверхностей кулона. Старайтесь работать быстро так-как смола может протечь по кулоном.

После каждого использования смолы, ее нужно сушить в лампе 7~10 мин

!При работе со смолой, обязательно пользуйтесь перчатками. Если смола попала на кожу или одежду используйте салфетки и смывку для ее удаления!





3) На засохшую смолу раскладываем понравившееся нам декор, для его распределения можно использовать палочки и зубочистки.

После создания дизайна, нужно убрать все элементы, добавить небольшое количество смолы и вернуть все на место.

Сушим в лампе, чтобы закрепить материалы на своих местах. Если какой либо декор накладывается друг на друга, то работать необходимо послойно.

Старайтесь чтобы выбранный декор сильно не превышал высоту кулона.





4) После закрепления всех элементов, необходимо заполнить кулон смолой ровно до края. Важно убрать весь воздух который может остаться под декором, так как есть шанс что при нагреве на поверхность поднимутся пузыри с воздухом и испортят внешний вид кулона.

Если такое произошло, можно с помощью большой иглы или шила, сделать отверстие в пузыре и заполнить его смолой.

Сушим в лампе.





5) Теперь необходимо отделить кулон от дощечки и убрать излишки смолы, которая протекла под кулон.


Переворачиваем уже очищенный кулон и покрываем заднюю стенку небольшим количеством смолы, для ее выравнивания.

Можно с помощью палочки заходить на границы кулона, для более надежного закрепления.

Сушим в лампе.







б) Переворачиваем кулон лицевой стороной и покрываем ее смолой, чтобы ее уровень, немного превышал высоту кулона. Распределяем смолу заходя на сам контур.

Так как смола имеет густую консистенцию, благодаря поверхностному натяжению, можно создать небольшую возвышенность “купол”.

На этом этапе нужно быть очень осторожным и не перелить смолу. Если такое произошло, используем смывку и салфетки и повторяем процесс.

Сушим в лампе.





Готовое изделие можно повесить на шнурок или использовать как брелок.

